

# Весы – мерная ложка SIERRA UNO

## *Инструкция по эксплуатации*

Весы-мерная ложка SIERRA UNO — это новый функциональный тип весов: красивые, компактные и функциональные. Могут быть использованы дома, в аптеке, в хозяйстве, рукоделии и т.д. Желаем Вам приятного использования !

### **1. Производительность и точность:**

Max. Вес: 500 г точность: 0,1 г; Объем удержания: 5–30 мл.

### **2. Технические параметры:**

- 1). Функция: Тарирование , изменения меры веса,; функция блокировки ручки
- 2). Питание: 2xAAA батарейки
- 3). Температура использования: 0 С -40 С

### **3. Использование метода:**

- 1). Кнопка питания: нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы включить весы после перемещения ложки в горизонтальное положение. После того, как дисплей покажет «0.0» весы готовы к взвешиванию. Зажмите на 2 секунды кнопку «ON/OFF» для выключения.
- 2). Функция сброса веса («тарировки»): Когда вес в ложке, Вы можете нажать .  
«TARE» для сброса показаний до нуля (сбросить вес). Если Вы хотите привести показания на экране к нулевым «0.0»
- 3). Кнопка функции блокировки: Нажмите кнопку «HOLD», чтобы зафиксировать и отобразить значение взвешивания;
- 4). Кнопка переключения Unit: нажмите кнопку «MODE» для изменения веса между «г», «унцией», «граном» и «каратом»

### **4. Внимание:**

- 1) Не нажимайте с усилием на ложку.;
- 2). Используйте при температуре от 0 до 40 градусов цельсия.
- 3). Во время взвешивания, держите ложку в горизонтальном положении.
- 4) При низком заряде на экране появится знак разряда батареи, который будет сигнализировать Вам о необходимости её заменить
- 5) Запрещено использовать едкие химикаты.
- 6). Избегайте попадания воды внутрь механизмов во избежание замыкания.
- 7). Если долго не используете- вытащите батарейки.