

## Весы ювелирные Электронные

### SIERRA OPTIMA 500/0,01 g



### Руководство пользователя

#### Особенности и характеристики:

- Наибольший предел взвешивания: 500 г
- Дискретность отсчета массы: 0,01 г
- Габариты: Размеры весов: 127 x 105 x 17 мм.
- Размеры платформы: 100 x 100 мм.
- Единицы измерения: граммы (g), унции (oz), тройские унции (ozt), пеннивейты (dwt), караты (ct), граны (gn)
- Индикатор низкого заряда батареи «LO»
- Индикатор перегрузки «O-Ld»
- Автоматическое отключение через 60 секунд
- Режим счётчика
- Элементы питания (в комплекте): 2×AAA 1,5В

#### Порядок работы:

**Включение.** Положите весы на ровную поверхность и нажмите кнопку включения. Экран загорится и на весах будет значение «0». Весы готовы к использованию.

#### Краткое руководство пользователя.

1. Вставьте батарейки в отсек элементов питания и закройте крышку.
2. Установите весы на ровную поверхность и включите.
3. Дождитесь когда на дисплее появится «0,0»



4. Для изменения единиц измерения веса нажмите кнопку «MODE»
5. Для использования функции тарирования нажмите кнопку «TARE»
6. Включение функции подсчета количества штук – нажмите «PCS»
7. Включение / Отключение – кнопка ON/OFF

#### **Калибровка весов:**

Включите весы и дождитесь когда на дисплее появится «0,00»

Зажмите кнопку «MODE» после появления на дисплее «CAL» отпустите

Отпустите и нажмите кнопку «MODE»

На дисплее появится моргающее контрольное значение, поместите на платформу калибровочную гирю указанной массы.

Дождитесь появления на дисплее «PASS» и стабильного значения веса калибровки

Снимите груз с платформы выключите весы

Для проверки правильности калибровки включите весы и поместите на платформу контрольный вес, если значение на дисплее совпадает с весом груза – весы откалиброваны и готовы к работе.

#### **Использование весов с лотками или тарой для сыпучих и жидких веществ.**

Включите весы дождитесь на дисплее значения «0,00»

Поставьте на платформу пустую тару

После стабилизации на дисплее значения веса тары нажмите кнопку «TARE»

На дисплее появится «0,00» после этого весы будут показывать массу без учета тары.

#### **Использование функции подсчета количества штук «PCS».**

Установите весы на ровную поверхность и включите.

Подготовьте образцы в количестве (25, 50, 75, 100) штук которые необходимо посчитать и поместите на платформу весов.

Нажмите клавишу «PCS» и удерживайте до появления на дисплее «25»

Для увеличения эталонного количества штук нажмите кнопку «MODE» и установите значение равное количеству образца на платформе весов.

Нажмите кнопку «PCS» еще раз и в левом нижнем углу появится «PCS».

Теперь при увеличении или уменьшении груза, на дисплее весов будет отображаться количество штук оставшееся на платформе весов.

Компактные и удобные весы высокой точности, для взвешивания различных мелких предметов. Помогут в быту и на производстве!

Модель SIERRA OPTIMA оснащена двумя съёмными пластиковыми крышками, которые можно использовать в качестве лотков для взвешивания. Они же защищают механизм весов от загрязнения или внешних воздействий при переноске!