


Электронные весы для кофе с таймером
Sierra Barista Neo
Руководство пользователя



Благодарим вас за покупку электронных весов. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием. Правильное и использование и обслуживание продлит срок службы изделия.

Product specification:



Scale

Макс. нагрузка	3000g
Мин. нагрузка.	0.3g
Точность	0.1g (0.3- 500g)
	0.5g (501-1000g)
	1g (1001-3000g)
Меры веса	g(гр)/oz(унц)/ml(мл)

Timer


Экран	цифровой, LED
Таймер до	99 минут 59 секунд
Питание	3 батарейки x AAA
Авт. выключение	2 минуты

Handling precautions

- ▲ Это очень точное устройство, избегайте ударов и падений
- ▲ Аккуратно кладите объекты на центр весовой платформы, не бросайте
- ▲ Во время хранения не кладите ничего на весы.
- ▲ Пожалуйста, используйте весы на твердом, не скользящем покрытии, избегайте мягких ковриков, это влияет на точность измерения.
- ▲ Не ставьте на поверхности с температурой выше 60 градусов цельсия, Вы можете повредить весы .
- ▲ Держите мобильные устройства и другие источники радиоманитных волн подальше от весов, так как воздействие подобных волн так же может отрицательно сказаться на результатах измерения.

09 Добавьте ещё немного воды.

10 Заварка кофе занимает около 3 минут
button.



Внимание:

Перегрузка: Если "EEEE" Показано на экране, значит весы перегружены - НЕМЕДЛЕННО уберите груз с платформы.

Низкий заряд батареи: "Lo" на экране, пожалуйста, замените батарейки.

Неровное основании: "unSt" на экране- поставьте весы на ровную, твёрдую поверхность.

Использование:

- 1 Нажмите "ON/OFF" , на дисплее "HELLO".
Через время на экране появится - 0'00" 0.0g.
- 2 Поставьте груз на платформу.
- 3 С помощью "UNIT" выберите необходимую меру веса.

Функция тарировки:

- 1 Поставьте тару на платформу.
- 2 Нажмите "TARE", чтобы показания обнулились "0.0"g.
- 3 Теперь добавьте вес в тару.
- 4 Если вы уберете тару, на экране появится "-"


Функция таймера:

- 1 Нажмите "START/STOP" для старта таймера.
- 2 Нажмите "START/STOP" один раз для паузы.
Нажмите "START/STOP" для возобновления .
- 3 Нажмите и держите "START/STOP" для обнуления

Как сварить кофе:


01 Нажмите "ON/OFF" для включения.

02 Поставьте фильтр и контейнер на весы.



03 Нажмите "TARE" дисплей покажет "0.0"g.


04 Добавьте молотый кофе.



4


05 Нажмите "TARE" дисплей покажет "0.0"g.

06 Стартуйте таймер и добавьте горячей воды.



07 Подождите 30 секунд.

08 Нажмите "TARE" дисплей покажет "0.0"g.



5